

Solární systémy

Cena servisních prací

	Cena bez DPH
Zjištění poruchy	1 000 Kč
Cena práce servisního technika (práce elektrikářské a topenářské)	700 Kč /hod
Doprava	10 Kč /km
Použití diagnostiky k analýze poruchy	1 500 Kč

Orientační cena pracovního úkonu (bez zjištění poruchy)

Změna konfigurace regulace	200 Kč
Výměna čidla kolektoru	1 200 Kč
Výměna glykolové kapaliny	1000 - 2000 Kč
Kontrola těsnosti	500 - 1500 Kč