

## Tepelná čerpadla

### Cena servisních prací

	Cena bez DPH
Zjištění poruchy	1 600 Kč
Cena práce servisního technika (práce chladářské, elektrikářské a topenářské)	700 Kč /hod
Doprava	10 Kč /km
Použití diagnostiky k analýze poruchy	1 500 Kč
Chladivo R410A	500 Kč /kg
Odsátí a likvidace chladiva	400 Kč /kg
Detekce úniku chladiva	1 500 Kč

### Orientační cena pracovního úkonu (bez zjištění poruchy)

#### Venkovní jednotka

Čištění výměníku venkovní jednotky	750 Kč
Kontrola a čištění elektroniky venkovní jednotky	450 Kč
Výměna kompresoru	4 500 Kč
Výměna čtyřcestného ventilu	3 250 Kč
Výměna expanzního ventilu	3 250 Kč
Výměna PCB (elektronická karta)	1 750 Kč
Výměna motoru ventilátoru	1 000 Kč
Prasklý výměník (oprava – výměna)	1 000 - 10 000 Kč

#### Vnitřní jednotka

Čištění filtru topné vody - sítkový	350 Kč
Čištění filtru topné vody - Fernox	500 Kč
Kontrola a čištění elektroniky vnitřní jednotky	350 Kč
Aktualizace firmware a software	500 Kč
Změna konfigurace regulace	200 Kč
Výměna regulační jednotky Tecomat	1 000 Kč
Výměna ATW modulu	750 Kč
Výměna oběhového čerpadla	2 000 Kč
Výměna čidla průtoku	500 Kč
Výměna ostatní elektroinstalace	250 - 750 Kč
Prasklý deskový výměník (výměna + vyčištění)	4 000 - 10 000 Kč

## Zásobník TUV

Výměna pohonu třícestného ventilu	750 Kč
Výměna kompletní třícestného ventilu	2 500 Kč
Výměna elektrického dohřevu	700 Kč
Výměna čidla	500 Kč

## Topný systém

Hydraulické vyvážení	500 - 1000 Kč
odvzdušnění	350 - 800 Kč
Výměna radiátoru	1 500 Kč
Propláchnutí systému	500 - 1500