

## Klimatizace

### Cena servisních prací

	Cena bez DPH
Zjištění poruchy	1 000 Kč
Cena práce servisního technika (práce chladářské, elektrikářské a topenářské)	700 Kč /hod
Doprava	10 Kč /km
Použití diagnostiky k analýze poruchy	1 500 Kč
Chladivo R410A	500 Kč /kg
Odsátí a likvidace chladiva	400 Kč /kg
Detekce úniku chladiva	1 200 Kč

### Orientační cena pracovního úkonu (bez zjištění poruchy)

#### Venkovní jednotka

Čištění výměníku venkovní jednotky	450 Kč
Kontrola a čištění elektroniky venkovní jednotky	250 Kč
Výměna kompresoru	3 500 Kč
Výměna čtyřcestného ventilu	2 500 Kč
Výměna expanzního ventilu	2 500 Kč
Výměna PCB (elektronická karta)	1 200 Kč
Výměna motoru ventilátoru	1 000 Kč
Prasklý výměník (oprava – výměna)	1 000 - 6000 Kč

#### Vnitřní jednotka

Čištění výměníku vnitřní jednotky	450 Kč
Kontrola a čištění elektroniky vnitřní jednotky	100 Kč
Aktualizace firmware a software	500 Kč
Změna konfigurace regulace	200 Kč
Výměna ostatní elektroinstalace	250 - 750 Kč
Prasklý výměník (výměna + vyčištění)	1 000 - 6 000 Kč